

Omschrijving: Hoogglanzende, goeddekkende aflak. Decoratief en uitstekend weerbestendig met een langdurig glansbehoud. Duurzame bescherming van hout, harde kunststoffen en metaal. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Op houtwerk en voorbehandeld metaal en kunststof.

Eigenschappen:

- Optimale dekking
- Duurzaam
- Hoge glans
- Goed weervast
- Goede vloeiing

Kleur: Wit en diverse ready mix kleuren. Ook leverbaar in meer dan 20.000 kleuren via het Finess kleurmengsysteem.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Binnen in 1 of 2 dunne lagen, buiten altijd in 2 dunne lagen aanbrengen. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken.

BELANGRIJK:

Respecteer het rendement en de droogtijd tussen de lagen. Te dikke lagen vertragen de droogtijd en kunnen leiden tot defecten in de droge film.

Verbruik: Ca. 14- 16 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 3 uur.

Overschilderbaar na ca. 20 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Oppervlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Onbehandeld hout binnen: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Hoogglanslak.

Onbehandeld hout buiten: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden plamuren. Vervolgens een tweede onverdunde laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 2 lagen Finess Hoogglanslak.

Schilderwerken in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Finess Grondverf. Geheel gladschuren. Afwerken met 1 laag Finess Hoogglanslak.

Schilderwerken in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als 'onbehandeld hout'.

Onbehandeld MDF, spaanplaat e.d.: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Finess Grondverf aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Dan een tweede laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Hoogglanslak.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een geschikte roestwerende menie. Dan een laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met Finess Hoogglanslak.

Harde kunststoffen: Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met 1 laag Finess Multiprimer. Afwerken met Finess Hoogglanslak.

Pleisterwerk: Dient volledig droog, stof- en vetvrij te zijn. Vervolgens 1 laag Finess Grondverf aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Hoogglanslak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Alkydhars

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en extenders

Oplosmiddel: Alifatische en licht aromatische KWS

Vaste bestanddelen: 70-75% in gewicht, afhankelijk van kleur

S.G.: 0,94 - 1,14 g/ml, afhankelijk van kleur

Viscositeit: ICI Rotothinner 9 Poise @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 45 Micron droog (70 Micron nat)

Maalfijnheid: 10 Micron

Glansgraad: Minimum 80% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Wit en diverse kleuren

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of verfreiniger

Prestaties: Hoge weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Perfecte afronding. Hechting G.T.O.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Niet verwerken in de felle zon en bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechttop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.